

Акт

Технического состояния футеровки парового котла № 2 ФЗ 75/34 ТЭЦ
ОАО “Брянский машиностроительный завод”.

г. Брянск

«13» августа 2013 г.

Настоящий Акт составлен на выполненный ремонт футеровки котла №2 ТЭЦ БМЗ от 20 сентября 2005 года согласно договору № 12 – БМЗ от 06 апреля 2005 года. Кладка футеровки фронтальной стены на высоту 16м и стены отбойника выполнена с применением кладочного СВС – раствора КР-1, жаростойких бетонов ЖСБ-600 (ВБФ-650), ЖСБ-1000(ВБФ-850) производства ЗАО НПКФ “МаВР”, а также кладка горелочных амбразур.

На протяжении 8 лет эксплуатации котла в штатном режиме не проводилось промежуточных ремонтов. Футеровка в настоящее время находится в исправном состоянии, подлежит дальнейшей эксплуатации.

Вывод: - материалы производства ЗАО НПКФ “МаВР” показали высокие эксплуатационные характеристики и рекомендуются для применения в других тепловых агрегатах предприятия.

Представитель ЗАО НПКФ «МаВР-Брянск»

/О.Н.Барабанов/

Представитель ОАО «Брянский машиностроительный завод»

/ А.А.Шевцов/